



11.04.2017

## IFL: VW TIGUAN – SEITENSPOILER AUF DER HECKSCHEIBE AB- UND ANBAUEN

Die IFL weist darauf hin, dass sich die Seitenspoiler auf der Heckscheibe des VW Tiguan vom Typ 5T1 ab Baujahr 2016 nicht zerstörungsfrei ausbauen lassen und während des Reparaturprozesses erneuert werden müssen.

Die IFL-technische Mitteilung 10/2017 „Volkswagen Tiguan Heck-/Seitenspoiler Heckscheibe können Sie kostenfrei Downloaden.

### SEITENSPOILER PROZESSSICHER LÖSEN

Die Seitenspoiler sind auf der Heckscheibe des VW Tiguan mit doppelseitigem Klebeband verklebt. Unter Zuführung von Wärme mit einem Fön lassen sich die Spoiler lösen. Um die neuen Spoiler auf der Heckscheibe zu befestigen, werden die entsprechenden Bereiche zuvor mit Reinigungslösung gesäubert und mit Lackprimer/Glasprimer vorbehandelt.

Die IFL rät, vor Arbeitsbeginn die aktuellen Informationen der Reparaturanleitung des Herstellers zu beachten.

### KALKULATION MIT AUDATEX/AUTOONLINE UND DAT

Audatex: Bei Aus- oder Einbau sowie der Erneuerung der Heckscheibe müssen die Arbeitsschritte zur Demontage/Montage der Seitenspoiler von Hand im Kalkulationsprogramm hinzugefügt werden.  
DAT: Die derzeit noch verfügbare „A“-Position (Aus-Einbau) für die beiden Spoiler wird gelöscht. Ab

Mai 2017 steht K&L-Betrieben für die Kalkulation in der E-Position ein entsprechender Zusatztext zu Verfügung.