



31.05.2017

## IFL-TIPP: LACKIERUNG DES PARKHILFE-SENSORS BEI VW-MODELLEN

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung IFL hat in der technischen Mitteilung 01/2017 Punkte zusammengestellt, die bei der Lackierung von VW-Modellen mit Parkhilfe-Sensoren zu beachten sind.

Die IFL hat Reparaturhinweise zusammengestellt, mit denen die zuverlässige Funktionsweise der Sensoren nach der Lackierung sichergestellt ist. Hiernach muss der Lackierer unter anderem bestimmte Lackstärken und Temperaturbereiche einhalten.

### REPARATURHINWEISE FÜR IHRE UNTERLAGEN

Die IFL-technische Meldung 01/2017: „Volkswagen alles Modelle, Lackierung des Parkhilfe Sensors“ steht zum kostenfreien Download zur Verfügung.