



08.11.2017

IFL-TIPP: DAS SOLLTEN SIE BEI REPARATUREN AM RENAULT MASTER III BEACHTEN

Renault informierte die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung IFL darüber, dass beim Kastenwagen Master III der Türrahmen/B-Säule rechts überarbeitet wurde. So liefert der französische Hersteller ab sofort nur noch eine Version mit Tankklappenöffnung.

Diese Tankklappenöffnung wird jedoch nur bei einigen Master-Modellen wie Rechstlenkern oder Fahrzeugen mit Gasantrieb tatsächlich genutzt. Bei den übrigen Ausführungen muss die Öffnung verschlossen werden.

AUF DER SICHEREN SEITE

Bevor der K&L-Betrieb eine Kalkulation erstellt, rät die IFL, Informationen über Umfang und Kosten beim Ersatzteillieferanten einzuholen. Zudem sollten Kunden, Sachverständiger und Versicherer vor dem Auftrag informiert werden.

Die IFL-technische Mitteilung „Renault Master – Türrahmen/B.-Säule rechts“ können Sie kostenfrei herunterladen.