



10.01.2018

## AIRBAG-FEHLERCODES BEIM OPEL MERIVA

Tauscht der Betrieb, etwa im Rahmen der Inspektion, den Innenraumluftfilter bei Opel Meriva-Modellen ab Baujahr 2010, kann dies zu einer Fehlermeldung im Diagnosegerät führen, erklärt der Daten- und Reparaturspezialist Hella Gutmann Solutions in einem neuen Werkstatttipp.

### FEHLERCODES IM SYSTEM AIRBAG LASSEN SICH NICHT LÖSCHEN

Nach dem Tausch des Luftfilters erscheint im Kombiinstrument die Meldung 95, diese bedeutet ‚Airbag warten‘. Im Steuergerät des Systems ‚Airbag‘ sind dazu folgende Fehlercodes gespeichert, die der Werkstattmitarbeiter nicht löschen kann:

- B009801 („Kurzschluss zur Batterie Schalter Beifahrerairbag deaktivieren“)
- B009802 („Kurzschluss nach Masse Schalter Beifahrerairbag deaktivieren“)
- B009804 („Unterbrechung Schalter Beifahrerairbag deaktivieren“)

### FEHLERSUCHE: SCHLÜSSELSCHALTER BEIFAHRERAIRBAG-ABSCHALTUNG

Um den Filter ersetzen zu können, muss das Handschuhfach ausgebaut werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn zuvor die seitliche Verkleidung an der Instrumententafel demontiert wird. Dazu muss auch der Schlüsselschalter für die Beifahrerairbag-Abschaltung elektrisch getrennt werden. Höchstwahrscheinlich wurde nach dem Ersetzen des Innenraumluftfilters schlichtweg vergessen, den

Schlüsselschalter wieder anzuschließen. Ist dieser wieder korrekt angeschlossen, können die Fehlercodes gelöscht werden.