



21.02.2018

ZKF-TIPP: OPEL ASTRA B-SÄULE AUSSEN ERSETZEN

An welchen Stellen beim Opel Astra (K) ab Baujahr 2015/07 eine Abschnittsreparatur gestattet ist und wo Schnitte mit der Karosseriesäge zulässig sind, zeigt der ZKF-Reparaturtipp. Zudem informiert der Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik darüber, dass vor der Reparatur das Airbag-System deaktiviert und das Batterie-Massekabel getrennt werden müssen.

Laden Sie den ZKF-Tipp „[Opel Astra B-Säule außen ersetzen](#)“ kostenfrei herunter.

VORBEREITUNG UND EINBAU DES NEUTEILS

Das Neuteil muss vor dem Einsetzen angepasst werden. Anschließend bohrt der Karosseriebauer Löcher für Blindnieten und Langlöcher. Am Ende wird 2K-Karosserieklebstoff auf das Neuteil appliziert. Im Bereich der MIG-Lötstellen darf im Umkreis von 25 Millimetern kein Strukturklebstoff vorhanden sein. Entlang der Naht werden in 25 Millimeter Abstand Steplötungen vorgenommen.