



25.04.2018

ZKF-TIPP: FORD GALAXY STOßFÄNGERABDECKUNG WECHSELN

Muss infolge eines Unfallschadens die vordere Stoßfängerabdeckung beim Ford Galaxy ab Baujahr 2015/09 (bei allen Motorisierungen) abmontiert werden, sollten besondere Prozessschritte eingehalten werden. So weist der Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik unter anderem darauf hin, dass bei entsprechend ausgerüsteten Modellen im Rahmen der Montage einer neuen Frontschürze die Scheibenreinigungsanlage entlüftet und die Ultraschallsensoren geprüft werden müssen.

SONDERFALL BEACHTEN

Der ZKF informiert darüber, dass die Demontage der vorderen Stoßfängerabdeckung nicht gestattet ist, wenn der Ford Galaxy über eine adaptive (automatische) Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) verfügt.

Den gesamten Reparaturweg können Sie als [ZKF-Tipp: „Ford Galaxy Stoßfängerabdeckung vorn aus-/einbauen“ kostenfrei herunterladen](#).